

СУТОЧНЫЙ АКТ

проверки источников наружного противопожарного водоснабжения

от «23» мая 2023 г.

город Реж

Комиссия в составе начальника караула 223 ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области Суюшева А.В. с одной стороны и директора МАОУ СОШ № 10 Климцевой А.А. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что 23 мая 2023 года была произведена проверка технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

Всего проверено: 1 пожарный водоем

Из них неисправны: 0 пожарных водоемов

№ п/п	№ ПВ	Адрес пожарного водоема	Информация на координаторной табличке	Характер неисправности
1.	1	На территории школы №10, в 20 метрах от здания школы	соответствует	

Представитель противопожарной службы:
Начальник караула 223 ПСЧ 54 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области

 А.В. Суюшев

Представитель:
Директор МАОУ СОШ № 10

 А.А. Климцева

АКТ № 2
состояния внутренних сетей
холодного водоснабжения и канализации
МАОУ СОШ № 10

«15» июня 2023г.

Комиссией в составе: Заместителя директора по АХЧ МАОУ СОШ № 10 Черепанова А.М.; ген. директор ООО «Профиль» Бажин А.В.; сантехник ООО «Профиль» Макаров В.А, составили настоящий акт в том, что внутренние системы холодного водоснабжения и канализации находятся в удовлетворительном состоянии.



_____/А.М. Черепанова

_____/А.В. Бажин

_____/В.А. Макаров

АКТ № 3
состояния санитарно-технического оборудования
(унитазы, умывальники) МАОУ СОШ № 10

«15» июня 2023г.

Комиссией в составе: Заместитель директора по АХЧ МАОУ СОШ № 10 Черепанова А.М.; ген. директор ООО «Профиль» Бажин А.В.; сантехник ООО «Профиль» Макаров В.А., составили настоящий акт в том, что произведена ревизия и частичный ремонт санитарно-технического оборудования школы.

Состояние санитарно-технического оборудования МАОУ СОШ №10 удовлетворительное.

_____/А.М. Черепанова
_____/А.В. Бажин
_____/В.А. Макаров
М.п.



АКТ № 4
состояния системы горячего водоснабжения
МАОУ СОШ № 10

«15» июня 2023г.

Комиссией в составе: Заместитель директора по АХЧ МАОУ СОШ № 10 Черепанова А.М.; ген. директор ООО «Профиль» Бажин А.В.; сантехник ООО «Профиль» Макаров В.А, составили настоящий акт в том, что в апреле 2023 года произведена ревизия и ремонт запорной арматуры системы горячего водоснабжения.

Произведены гидравлические испытания системы горячего водоснабжения рабочим давлением 4 кг/см² в течение 1 часа.

Состояние системы горячего водоснабжения МАОУ СОШ №10 удовлетворительное.

/А.М. Черепанова
/А.В. Бажин
/В.А. Макаров

АКТ

профилактического осмотра пожарного водоема
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 10» имени Героя Российской Федерации
Дмитрия Леонидовича Рычкова

г.Реж

«15» мая 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:
председателя комиссии – А.А. Климцева, директор школы
и членов комиссии:

А.М. Черепанова – заместитель директора по АХЧ

В.В. Барченинова – Специалист по охране труда

М.Ю. Сарамбаева - документовед

М.С. Шумков – рабочий по обслуживанию здания

составили настоящий акт в том, что:

Пожарный водоем в количестве 1 шт. водоем $V = 85 \text{ м}^3$, уровень воды – 2,6 м
соответствуют необходимым требованиям, находятся в исправном состоянии.

Замечания и предложения комиссии: нет


Заключение комиссии о готовности пожарного водоема к новому 2023-2024
учебному году готов

Председатель комиссии _____


Члены комиссии _____

 А.А. Климцева

 А.М. Черепанова

 В.В. Барченинова

 М.Ю. Сарамбаева

 М.С. Шумков

АКТ

Проверки состояния ограждения, подвального помещения и кровли

г. Реж

«19» июня 2023 г.

Настоящий акт составлен в том, что комиссия в составе:

Председатель А.А. Климцева – директор МАОУ СОШ №10

члены комиссии М.С. Шумков – рабочий по обслуживанию здания МАОУ СОШ № 10

А.М. Черепанова – заместитель директора по АХЧ МАОУ СОШ № 10

В.В. Барченинова – специалист по охране труда МАОУ СОШ №10

провела проверку состояния ограждений, подвальных помещений и кровли МАОУ СОШ № 10.

По результатам проверки были сделаны следующие выводы:

Наименование объекта	Обнаруженные недостатки	Срок устранения	Принятые меры	Отметка о выполнении
Подвальные помещения	нет			
Кровля	нет			

Председатель комиссии  А.А. Климцева

Члены комиссии  М.С. Шумков
 А.М. Черепанова
 В.В. Барченинова

АКТ
осмотра работоспособности противопожарных
дверей и люков

«13 » июня 2023 г.

№ 01/23

Комиссия в составе :

Председатель комиссии

А.А.Климцева – директор МАОУ СОШ №10

Члены комиссии:

М.Ю.Сарамбаева – документовед МАОУ СОШ № 10

А.М.Черепанова – заместитель директора по АХЧ МАОУ СОШ № 10

В.В. Барченинова – специалист по охране труда МАОУ СОШ №10

Провела осмотра работоспособности противопожарных дверей первого этажа и люков на лестничных площадках третьего этажа на территории МАОУ СОШ № 10

При осмотре выявлено, что:

1. Двери не имеют сквозных щелей и отверстий;
2. Уплотнитель между дверной коробкой и дверью находится в исправном состоянии;
3. Дверные доводчики присутствуют, закреплены, работают плавно;
4. Навесы не имеют механических повреждений, смазаны;
5. Замки не имеет механических повреждений и работает исправно.
6. Крышки люков в рабочем состоянии, легко открываются и закрываются.
7. Замки на люках не имеют механических повреждений, работают исправно.

Заключение:

Техническое обслуживание и ремонт установленных противопожарных дверей и люков не требуется. Указанные противопожарные двери и люки пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии

Климцева А.А.

Члены комиссии:

Сарамбаева М.Ю.

Черепанова.А.М.

Барченинова В.В.









ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 244255665850809741289056438463350536643496426832

Владелец Климцева Алена Анатольевна

Действителен с 12.10.2023 по 11.10.2024